FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	608448 WM		Re-Print
Start Date / Fecha Inicio	15/06/21	**Priority / Prioridad**	3
Counter Reading / Lectura Medidor		**WO Type / Tipo Orden**	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	-. 064-Piping accessory -. Work Order Reference Equip./Asset Condition	**Status / Estado**	Maintenance Work Request
		Supervisor	Proc Cond Mon Supvsr

Asset General Information. / Información General Activo	
Asset No. / No. Activo	342-PI-1001
Manufacturer / Fabricante	Manufacturer
Model Desc. / Desc. Modelo	Piping & Valves Cu Conc Area Concentrate Handling
P&ID	P&ID
Parent / Padre	342-AA-1000 Anciliaries Cu Conc Pumping
Warranty / Garantia	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema	
1.	PT/MT Inspection

Work Order Parts / Lista de Partes

JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.O2	Qty / Cant.	Unit / Unidad

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones

	PT/MT Inspection

Tooling / Herramientas

JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad

Labor Allocated / Descripción Mano Obra

Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.

Timesheet / Hoja de Tiempo

Employee Code / Código Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours /H. Actual

Complete values / Completa estos valores:

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Termino de Trabajo	
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Termino de Trabajo	

Failure / Falla	
Analysis / Análisis	
Solution / Solución	

Comments / Comentarios
Realizar PT/MT test a los cordones de soldadura de la linea de diesel adyacentes a la area de contacto con la tuberia de concentrado. Ver adjunto.

WO Raised by: / Orden Creada por:	**CESAR AUGUSTO PENA LOPEZ**
WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:	**15/06/2021**
Work Completed by: / Trabajo Completado por:	
Supervisor Review: / Revision del Supervisor:	
Date Completed / Fecha completada:	

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Action Report

This document was created in MY Compliance Management on 26/05/2021 14:23:13

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.
Cobre Panamá

Action Details
Reference: #25742
Created by: Katiuska Hernandez
Assigned to: Matthew McMahon
Escalate to: Edward Paul
Title: NCR # 13001 - pipes joined by vibration - plan
Action Group: Process Plant Operations
Related to: NCR: NCR # 13001 - pipes joined by vibration
Details: 1. Submit an inspection plan along the entire pipeline, indicating the frequency of these inspections and reporting the necessary preventive and corrective measures.
Due date: 11-08-21
Status: Open
Tipo de accion / Action Type Env / Requerimiento - Requirements

Documents

Contacto entre tubos / Contact between pipes- 13001

History		
Created by	**Date**	**Details**
Katiuska Hernandez	25/05/2021 21:40:32	Action Created

Action Report

This document was created in MY Compliance Management on 26/05/2021 14:23:13

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.
Cobre Panamá

Katiuska Hernandez	25/05/2021 21:40:32	Added document: pipes joined by vibration